



[www.bcbingenieria.com](http://www.bcbingenieria.com)

# Ferrovionario

**Detecta lo invisible.  
Control total.  
Calidad absoluta.**

La seguridad y continuidad en el transporte ferroviario dependen del monitoreo constante de componentes críticos. Una falla no detectada puede provocar retrasos, altos costos y riesgos de seguridad.

## APLICACIONES

### MATERIAL RODANTE



- Supervisión desentendida de frenos / cajas calientes
- Monitorización de pantógrafos y motores
- Calentamiento en amortiguadores
- Inspección de vagones con materiales peligrosos

### INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

- Inspección térmica en rodadura del carril y catenaria
- Protocolos de seguridad en pasos a nivel para seguridad de peatones

### MANTENIMIENTO EN MAQUINARIA

- Monitorización continua y desentendida
- Alarmas por temperaturas elevadas
- Supervisión termográfica en elementos de subestaciones



Distribuidor e integrador oficial 



# Ferrovionario



**Expertos en Termografía**


Más de 25 años desarrollando soluciones termográficas inteligentes, 100% adaptadas a tu línea de producción, diseñadas para garantizar seguridad, calidad y control total en entornos industriales de alta exigencia.

## BENEFICIOS

- Detección temprana de fallos
- Reducción en costes de mantenimiento
- Reduce paros no planificados y retrasos
- Mayor seguridad para pasajeros y cargas
- Mejora la confiabilidad en el servicio



## NUESTRAS SOLUCIONES PARA ESTE SECTOR:



### bcbMonitor5

Monitorización termográfica para procesos industriales



### bcbCondition

Supervisión termográfica 24/7 de equipos críticos



**Solicita sin compromiso una demo y evalúa el impacto real en tu planta productiva**



#### BCB España

Fernando el Católico 11,  
28015 Madrid  
+34 91 758 0050  
info@bcb.es



#### BCB México

Homero 583-303 Polanco V,  
Del. Miguel Hidalgo, 11560 Cd. México  
+52 55 9183. 0547 ext 7547  
+52 81 1089 4456 (Monterrey)  
info@bcbmex.com



[www.bcbingenieria.com](http://www.bcbingenieria.com)

ES-BCB108-1-2508